

Oznámení události, ovzduší - ORLEN Unipetrol RPA

Místo vzniku události: Jednotka Rafinérie Kralupy, PROVOZ 3 , Výroba ETBE / MTBE

Datum a čas vzniku události: 20.04.2022 07:00

Původce: ORLEN Unipetrol RPA

Stavba: Křížení mostů "S" / "II"

Zařízení: potrubí BB směsi

Příčina/Důvod události: Po ukončení investiční akce KR20064 ETBE/MTBE Revitalizace - došlo při odslepování potrubí BB směsi z PS 2393 MTBE do SKP na kříži mostů „S“ / „II“ k výronu BB směsi, která následně začala mrznout na konstrukci mostů, lešení i prostoru pod mostem „S“.

O nastalé situaci byl informován HZS, následně byla vyslána hlídka pro preventivní uzavření křižovatky a zkrápění unikající BB směsi. K situaci došlo okolo 01:00 hod. Ihned po nástupu ranní směny došlo k rozpaření námrazy u konkrétního místa a kompletaci potrubí. HZS byli odvoláni v cca 07:00 hod.

Popis události:

Doba trvání události: 6 hodin

Kontaktní osoba: Radek Voleman, Směnový manažer, 736506024